


Motorspindel

Motor Spindle

Broche à moteur

Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagram
 Diagramme de puissance et couple

HT 19 D/S 100



B40-003

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C