

# Motorspindel


## Motor Spindle

## Broche à moteur

Leistungs- und Drehmomentdiagramm  
 Power- and Torque-Diagram  
 Diagramme de puissance et couple

### HF 33 A 50 P

S1: 1.1A/200V



Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C  
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C  
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C

B40-101  
 B40-102