

Motorspindel

Motor Spindle

Broche à moteur



Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagram
 Diagramme de puissance et couple

HT 25.1 D/S 100 P

Leistung
 Power
 Puissance

 Drehmoment
 Torque
 Couple

 Werte
 Values
 Valeurs



		n x 1000 [min-1/RPM]	20	40	60
P [W]	S1		105	200	280
	S6-40%		136.5	260	364
M [Ncm]	S1		5	4.8	4.5
	S6-40%		6.5	6.2	5.8

B40-015

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C