


Motorspindel

Motor Spindle

Broche à moteur

Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagramm
 Diagramme de puissance et couple

HT 25 D/S 100



Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60 °C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60 °C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60 °C

B40-015
 B40-012