


Leistungs- und Drehmomentdiagramm

Power- and Torque-Diagram

Diagramme de puissance et couple

HT 25 D/S 60

KEINE FREIGABE!
NO RELEASE!
PAS LIBÉRER!



Keine Empfehlung
No Recommendation
Pas de recommandation

B40-020
 B40-025

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C