

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur

Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagram
 Diagramme de puissance et couple

HF 100 A 40

S1: 14A/380V



B40-420