

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagram
 Diagramme de puissance et couple

HT 25 D/S 60

Leistung
 Power
 Puissance



Drehmoment
 Torque
 Couple



Werte
 Values
 Valeurs

n x 1000 [min-1/RPM]		20	60	80
P [W]	S1	33	88	112
	S6-40%	42.9	114.4	145.6
M [Ncm]	S1	1.6	1.4	1.3
	S6-40%	2	1.8	1.7

B40-020
B40-025